

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №9 ГОРОДА
БЕЛОГОРСК»
(МАДОУ ДС9)
676850, Россия, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул.Кирова, д. 14
тел./факс 8(416-41) 3-10-97
e-mail: bel_ds_9@obramur.ru

09.02.2023 г.

№ 12

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Амурской области
в городах Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Белогорском, Бурейском,
Завитинском, Михайловском, Октябрьском,
Ромненском, Серышевском районах

Врио начальника
А.Ю. Писаревой

Заведующего МАДОУ ДС №9
И.Н. Тюльковой

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания

На основании акта выездной проверки от 27 января 2022 года № 6 (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах) было выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства от 27 января 2022 года №5.

Для исполнения предписания приняты следующие меры:

Выявленные нарушения	Принятые меры
В МАДОУ ДС №9, оборудованном системами естественной и механической приточно-вытяжной вентиляцией, не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, подтверждающие исправность системы вентиляции; не представлены результаты обследования технического состояния вентиляции здания с контролем ее эффективности (санитарные узлы, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет), то есть не проводится контроль с	Обследование технического состояния системы вентиляции здания, с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха проведено. Вентиляция на пищеблоке была введена в эксплуатацию в октябре 2020 года, на момент плановой проверки контроль с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не требовался.

<p>осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха</p>	
<p>Прачечная, расположенная на 1-м этаже здания, оборудована системой механической приточно-вытяжной вентиляции, которая не исправна, не функционирует, вытяжные отверстия закрыты</p>	<p>В прачечной установлена новая система механической приточно-вытяжной вентиляции.</p>
<p>В прачечной полы в постирочной с дефектами и повреждениями от демонтированного встроенного оборудования (стиральной машины и центрифуги) в виде дыр, обломов кирпича, труб от оборудования, цементной пыли и пр., полы не имеют гидроизоляцию в постирочной, не допускающие качественную влажную обработку и дезинфекцию не устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств</p>	<p>В постирочной прачечной дефекты и повреждения от демонтированного оборудования устранены, произведен косметический ремонт полов</p>
<p>Прачечная с одним входом (выходом) для поступления грязного белья, для выдачи чистого белья, прачечная не имеет два отделения, изолированных друг от друга, то есть, планировка прачечной не обеспечивает последовательность технологического процесса, допущено пересечение потоков чистого и грязного белья</p>	<p>Поступление грязного белья в прачечную осуществляется через отдельный вход, расположенный с улицы, выдача чистого белья осуществляется через другой вход, расположенный в здании, т.е. соблюдается последовательность технологического процесса, пересечение потоков чистого и грязного белья не нарушено</p>
<p>На пищеблоке в горячем цехе для работы с тестом используется стол с негладкой поверхностью, с дефектами в виде вмятин, выбоин, царапин, не предусмотрено покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями</p>	<p>На пищеблоке в горячем цехе стол для работы с тестом заменен на стол из нержавеющей стали, установлена столешница из дерева твердых лиственных пород</p>
<p>На пищеблоке используется в работе алюминиевая посуда для приготовления блюд, а не используется посуда из нержавеющей</p>	<p>На пищеблоке замены алюминиевые баки и кастрюли, тазы, на посуду из нержавеющей стали, во всех возрастных группах заменены</p>

<p>стали; готовые блюда (обед) по группам получают на пищеблоке в эмалированную посуду (ведра, кастрюли) с механическими повреждениями, которые имеют сколы на эмали на крышках и кастрюлях, ведрах.</p>	<p>эмалированные ведра на ведра из нержавеющей стали, кастрюли с механическими повреждениями заменены.</p>
<p>На пищеблоке в горячем цехе стол для работы с тестом, в холодном цехе («ОС», «МС», «КС») допущены в использование три старых производственных стола для обработки пищевых продуктов, выполненные из алюминиевого покрытия с негладкой поверхностью, с дефектами в виде вмятин, выбоин, царапин и пр. – не цельнометаллические, не устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств.</p>	<p>На пищеблоке в горячем цехе стол для работы с тестом заменен на стол из нержавеющей стали, в холодном цехе столы «ОС», «МС», «КС» также заменены на столы из нержавеющей стали</p>

В апреле 2022 года был выполнен локально-сметный расчет (смета) ремонта пищеблока МАДОУ ДС №9 на сумму 1 317.547тыс.руб. В связи с отсутствием финансирования, пункт 8 «Полы на пищеблоке выполненные из керамической плитки в горячем цехе, в складском помещении имеют множественные дефекты в виде сколов, битой плитки, дыр, щелей – не допускающие качественную влажную обработку и дезинфекцию», не выполнен, тем самым исполнение предписания в срок до 15.02.2023 года не представляется возможным.

Прошу рассмотреть возможность продления срока предписания до февраля 2024 года.

Приложение:

- документы, подтверждающие устранение нарушений, указанных в предписании;
- документы, подтверждающие невозможность исполнения предписания в установленный срок.

Заведующий МАДОУ ДС №9



И.Н. Тюлькова